MachineKTP.com

KHANG THỊNH PHÁT | TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KHÁCH HÀNG

Kiểm tra chiều lắp phớt cao áp 11451

KTP-WJ-HP-11451 | R01 | 26/11/2026 | Hệ thống tăng áp

Tài liệu dành cho kỹ thuật viên kiểm tra vật tư và chiều lắp trước khi hoàn tất bảo dưỡng. Chỉ dùng khi đã đối chiếu đúng mã cụm bơm, bộ kit và dụng cụ. Không dùng tài liệu này làm quy trình tháo nguyên cụm tăng áp.

Phạm vi: Bộ kit 1-11451 cho cấu hình Hypertherm và AccuStream được nhận diện trong hướng dẫn tương ứng.

An toàn trước thao tác: Dừng máy theo quy trình, cô lập nguồn năng lượng liên quan, xả và kiểm chứng hết áp suất bị giữ lại. Dừng bơm hoặc nhấn dừng khẩn cấp chưa chứng minh hết áp. Không tháo mối nối khi còn áp; không dùng tay tìm tia rò.

Vật tư và dụng cụ

Kit 11451 gồm vòng gia cường 11018, phớt kèm O-ring 11024 và mỡ chân không cao 11447. Dụng cụ đối chiếu: bộ định vị 11558, ống dẫn hướng 11811, chày đẩy 11812, đệm lắp 12932.



Hình 1 Ống dẫn hướng trước khi đặt vào bộ định vị

Hướng dẫn kiểm tra

Vệ sinh chi tiết và dụng cụ. Bôi mỡ chân không cao lên O-ring rồi lắp O-ring vào phớt. Dùng đúng mặt chày; không đổi dụng cụ giữa các cấu hình.

Lắp ống vào bộ định vị với đầu côn hướng lên.

Chiều của phớt

O-ring hướng xuống khi đưa phớt vào ống dẫn hướng.



Hình 2 O-ring hướng xuống

Đẩy phớt vào vị trí


Dùng đầu không bậc của chày đẩy. Giữ ống áp sát xi lanh khi ép phớt xuống hết vị trí lắp.



Hình 3 Giữ ống dẫn hướng áp sát xi lanh

Chiều của vòng gia cường

Đầu côn của vòng hướng xuống phía phớt. Giữ ống dẫn hướng ổn định trong quá trình lắp.



Hình 4 Vòng gia cường đặt sau phớt

Phiếu ghi nhận kiểm tra KTP

Ghi dữ liệu thực tế tại máy. Phiếu này không tự xác nhận thiết bị đã đủ điều kiện vận hành.

Thông tin	Nội dung ghi nhận
Khách hàng / xưởng	
Ngày và người thực hiện	
Máy / model / serial	
Mã cụm / mã kit / lô phụ tùng	
Ảnh hoặc hồ sơ kèm theo	

Kết quả đối chiếu

Nội dung kiểm tra	Đạt / chưa đạt / ghi chú
Đã xác nhận mã kit và mã cụm thực tế	
Đã ghi dụng cụ và chất bôi trơn sử dụng	
Đã kiểm tra chiều chi tiết trước khi lắp	
Đã ghi tình trạng bề mặt và ảnh kiểm tra	
Đã xác nhận hướng dẫn siết và quy trình thử riêng của máy	
Đã có người kiểm tra độc lập trước khi bàn giao	

Kết luận và hỗ trợ

Điểm chưa rõ hoặc cần xử lý: .....

Người thực hiện: ..... Người kiểm tra: .....

Trạng thái bàn giao: Chưa cho vận hành / Đã xác nhận theo quy trình của máy.

Gửi KTP ảnh tổng thể, ảnh nhãn cụm, vị trí lỗi và phiếu này để được hỗ trợ. Không gửi mật khẩu hoặc thông tin đăng nhập thiết bị.

0963 578 919 | sales@khangthinhgranite.com

ktpwaterjetstudio.com | machinektp.com | ktp-richwaterjet.vn